



# Manual de limpieza

## Láminas PET Nanotech

---





# Limpieza Regular

## Láminas de MDF revestimiento PET



Ver Tutorial

### TIPO DE DETERGENTE:

**Desengrasante** de PH neutro  
**Limpiador** de PH neutro

### MODO DE USO:

Diluido **1:2** en Agua. 

### PROCEDIMIENTO:

#### 1. Recolección de polvo y suciedad:

Utiliza un paño seco, suave y blanco para eliminar el polvo y la suciedad superficial. Asegúrate de que el paño no sea áspero para evitar rayar la superficie.

#### 2. Limpieza con desengrasante o Limpiador de PH neutro

Toma un paño de microfibra blanco y aplica un desengrasante neutro sobre él. Pasa el paño suavemente sobre la superficie de la lámina de manera uniforme.

#### 3. Secado adecuado:

Después de limpiar la lámina, seca la superficie con un paño limpio y seco de microfibra o un trapo suave. Esto ayudará a evitar que queden marcas de agua.

### RECOMENDACIONES:

**No utilizar sin diluir** directamente sobre el material.

Seguir las recomendaciones e **instrucciones de uso en la etiqueta** del producto.

**Pruébalo siempre** en una pieza pequeña antes del uso.

Utilizar paños de **microfibra blancos**.



# Limpieza Profunda

## Láminas de MDF revestimiento PET



Ver Tutorial

### TIPO DE DETERGENTE:

**Desengrasante** de PH neutro  
**Varsol** de Uso Doméstico

### MODO DE USO:

Directo sin Diluir en Agua. 

### PROCEDIMIENTO:

#### 1. Recolección de polvo y suciedad:

Utiliza un paño suave y blanco para eliminar el polvo y la suciedad superficial. Asegúrate de que el paño no sea áspero, ya que podría rayar la superficie.

#### 2. Limpieza con desengrasante y Varsol doméstico:

**Paso 1:** Aplica desengrasante neutro en un paño de microfibra blanco. Pasa el paño suavemente sobre la superficie de la lámina de manera uniforme. Luego, utiliza otro paño suave para secar la superficie de forma uniforme. Deja que la lámina se seque naturalmente al aire.

**Paso 2:** Una vez que la lámina esté seca, aplica Varsol doméstico en un paño o microfibra. Pasa el paño suavemente sobre la superficie de manera uniforme.

Importante: Evita el exceso de desengrasante y Varsol para no dejar la pieza demasiado húmeda.

#### 3. Secado adecuado:

Después de la limpieza, seca la superficie con un paño limpio y seco de microfibra o un trapo suave. Esto evitará que queden marcas de agua o humedad en la superficie.

### RECOMENDACIONES:

Seguir las recomendaciones e **instrucciones de uso en la etiqueta** del producto.

**Pruébalo siempre** en una pieza pequeña antes del uso.

Utilizar paños de **microfibra blancos**.



# Limpieza de Manchas

## Láminas de MDF revestimiento PET



Ver Tutorial

### TIPO DE DETERGENTE:

**Desengrasante** de PH neutro

### MODO DE USO:

Directo sin Diluir en Agua. 

### PROCEDIMIENTO:

#### 1. Recolección de polvo y suciedad:

Utiliza un paño suave y blanco para eliminar el polvo y la suciedad superficial. Asegúrate de que el paño no sea áspero para evitar rayar la superficie.

#### 2. Limpieza con desengrasante y esponja quitamanchas (Scrubber Cleanz o similar):

**Paso 1:** Aplica desengrasante neutro en una esponja quitamanchas blanca.

Pasa la esponja suavemente sobre la superficie de la lámina de manera uniforme.

**Paso 2:** Utiliza un paño suave para secar la superficie de forma uniforme.

Deja que la lámina se seque naturalmente al aire.

#### 3. Secado adecuado:

Después de la limpieza, seca la superficie con un paño limpio y seco de microfibra o un trapo suave. Esto ayudará a evitar que queden marcas de agua o humedad en la superficie.

### RECOMENDACIONES:

Seguir las recomendaciones e **instrucciones de uso en la etiqueta** del producto.

**Pruébalo siempre** en una pieza pequeña antes del uso.

Utilizar paños de **microfibra blancos**.



# Recomendaciones Adicionales

## Láminas de MDF revestimiento PET

### RECOMENDACIONES:

#### **1. Evita el contacto con productos abrasivos:**

No uses productos abrasivos o químicos agresivos que puedan dañar la superficie de la lámina. Utiliza siempre productos neutros o específicos para su limpieza.

#### **2. Limpieza regular:**

Limpia la superficie de la lámina regularmente para evitar la acumulación de polvo y suciedad. Usa un paño suave y blanco para eliminar el polvo de manera suave y sin rayarla.

#### **3. Evita el exceso de humedad:**

No dejes la lámina mojada por mucho tiempo. Después de limpiarla, asegúrate de secarla adecuadamente con un paño limpio y seco para evitar marcas de agua o humedad.

#### **4. No expongas a temperatura extremas:**

Evita que la lámina se exponga a temperaturas demasiado altas, ya que esto puede afectar su estructura y apariencia.

#### **5. Protección contra rayones:**

Aunque la lámina es resistente, es recomendable evitar el contacto con objetos duros que puedan rayar la superficie.

Al limpiar, asegúrate de utilizar paños suaves y no ásperos.

#### **6. Uso de productos recomendados:**

Utiliza desengrasantes neutros y otros productos de limpieza adecuados.

Evita el uso de disolventes agresivos como alcohol, acetona o productos similares que puedan dañar la lámina.